

**Lejre Stationsby Vandværk**  
**Kongebrovej 2**  
**4320 Lejre**  
**Att.: Arne H. Madsen**

**Rapportnr.:** AR-17-CA-00502821-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00502821  
**Kundenr.:** CA0004397  
**Modt. dato:** 03.01.2017

## Analyserapport

**Prøvested:** Lejre Stationsbys Vandværk DGU 206.2165 - / 4261001903  
**DGU-nr:** 206.2165  
**Prøvetype:** Råvand - Boringskontrol  
**Prøvedtagning:** 03.01.2017 kl. 08:20  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S JK1  
**Analyseperiode:** 03.01.2017 - 06.01.2017

**Prøvemærke:** DGU 206.2165

Lab prøvenr:	80400810	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	n) Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Pesticider</b>							
2,6-dichlorbenzamid (BAM)	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 19458, DS ISO 5667-5	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Kopi til:**

Lejre Kommune, Hvalsø, Kopimodtager drikkevand, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø

06.01.2017

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
 Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

Um (%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Målesikkerhed.

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør